อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259

(Wild Elephant-Vehicle Accidents on Route No. 3259)

ใสว วังหงษา (Sawai Wanghongsa) และกัลยาณี บุญเกิด (Kalyanee Boonkird)

บทคัดย่อ

ใสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2550. อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259. หน้า 1-20 ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2549. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.

ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีช้างป่าอาศัยอยู่มากกว่า 100 ตัว และเป็น พื้นที่ที่มีการก้นพบช้างสำคัญหรือช้างเผือกในปี 2519 ดังนั้น ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการ อนุรักษ์ช้างป่าของประเทศไทย ทางตอนบนของพื้นที่ป่าแห่งนี้มีถนนสาย 3259 ตัดผ่านระยะทาง 17 กิโลเมตร โดย 3 กิโลเมตรอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบบ-สียัด และอีก 14 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤๅใน ถนนสายนี้มีรถวิ่งในปี 2541-2542 จำนวน 299,298 คัน มีอัตราการเพิ่มปีละ 4.44% และในช่วง เวลาเดียวกันมีสัตว์ป่าถูกรถทับตายจำนวน 14,408 ตัว

ในปี พ.ศ. 2543 เริ่มมีอุบัติเหตุทางรถที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสายนี้ จวบจนปัจจุบันมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นกับช้างป่าไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 คนล้วนเป็นชายทั้งสิ้น บาดเจ็บ 10 คน มีช้างป่าเสียชีวิต 3 ตัว บาดเจ็บ 3 ตัว รถที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือ รถมอเตอร์ไซด์และรถเก๋ง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ช่วง หลักกิโลเมตรที่ 23-25 เวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือในช่วงเวลากลางคืนระหว่าง 18.00-03.00น. ดังนั้น เพื่อ ลดปัญหาความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคน และช้างป่า ตลอดจนเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้ถนน และสัตว์ป่ากลุ่มอื่นๆควรมีการระงับการใช้ถนนในช่วงเวลา 20.00-06.00น. และควรจัดการไหล่ทางไม่ให้เป็นที่ ดึงดูดช้างป่าให้เข้าใกล้ถนนสายนี้ ก็จะทำให้อุบัติเหตุสามารถลดลงได้เช่นกัน

Abstract

Wanghongsa, S. and K. Boonkird. 2007. Wild elephant-vehicle accidents on Route No. 3259. Wildlife Yearbook 8, 1-20.

The pan-5-province jungle of the Eastern Forest is one of the most 5 important protected areas that harbouring more than 100 elephants. Also, the area is the presently known gene pool of white or sacred elephants. In the north passes throught the Route No. 3259, which was constructed in 1989. There were 820 traffic volume and 40 roadkills a day between 1998-1999.

Elephant-vehicle accidents on Route No. 3259 first began in the year 2000. Twelve cases of traffic accidents with elephants were recorded during 2000-2007. Three persons, all men, died and another 10 wounded compared with 3 elephants, two subadult males and one adult female, killed and 3 injured. Mortercycles and car were vehicles that tend to get accidents more than expected. Accidents mostly occurred between 18.00-03.00h. Collisions happened frequently on the distance between km23-25. In order to reduce losses of animal and human life, we recommend road be temporarily closed between 20.00-06.00h and limit vehicle's speed at 60km/hr. We also recommend do nothing that may lure or attract elephants to the road.

คำนำ (Introduction)

ในทางสังคมและวัฒนธรรมแล้ว ช้างเป็นสัตว์ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ และระบบกษัตริย์ ปัจจุบันในทวีปเอเชียมีช้างป่าอาศัยอยู่ 13 ประเทศ คือศรีลังกา อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเชีย (Lair, 1999) ในกลุ่ม 13 ประเทศที่มีช้างป่าอาศัยอยู่ นั้น มีเพียง ภูฏาน กัมพูชา และไทย เท่านั้น ที่มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ และคนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ดังนั้น สถานะของช้างป่าในประเทศเหล่านี้จึงสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารฉา ในแต่ละประเทศแล้ว พบว่าภูฏานเป็นพื้นที่ชายขอบเหนือสุดของการกระจายพันธุ์ของช้างป่า และภูมิ ประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ประชากรช้างป่าจึงมีไม่มาก ขณะที่ประเทศกัมพูชา ถึงแม้จะมีระบอบกษัตริย์ใน การปกครอง และนับถือศาสนาพุทธ แต่สงครามกลางเมืองที่ต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้บทบาททางจิตวิ ญาณของช้างป่าต่อผู้คนพลเมืองด้อยความสำคัญลงไป จึงเหลือเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ช้างป่ามี สถานภาพเหนือสัตว์อื่นๆทั้งปวง ดังจะเห็นได้จากการที่หากมีการล่าช้างป่าในพื้นที่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง มัก เป็นข่าวหน้าหนึ่งทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน ที่ต้องมีการประนามผู้ล่า และมักจะมีการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างป่าที่เสียชีวิตนั้น

ในทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว ช้างป่าเป็นสัตว์ที่เป็นชนิดที่ใช้เพื่อการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ (Flagship Species - Phanthavong and Santiapillai, 1993; Santiapillai and Jackson, 1992) เป็น ชนิดที่เป็นเสาหลักของระบบนิเวศน์ (Keystone species - Western 1989 - อ้างตาม Ruggiero, 1992) และเป็นชนิดที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Species - Anon, 1992) นอกจากนี้ ช้างป่ายังเป็น สัตว์กินพืชขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่หากินกว้าง จึงเข้าหลักเกณฑ์ของชนิดที่เป็นที่พึ่งพิงแก่สัตว์ชนิดอื่น (Umbrella species) ที่ Miler et al. (1999) เสนอไว้ ดังนั้น พื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งใดมีช้างป่าอาศัยอยู่ใน พื้นที่แห่งนั้นจึงมีความสำคัญทั้งในระดับสากล และในระดับประเทศ

ด้วยความที่ช้างเป็นสัตว์ใหญ่จึงไม่มีศัตรูผู้ล่าในธรรมชาติ ยกเว้นลูกช้างที่อาจถูกล่าโดยสัตว์ผู้ล่า ขนาดใหญ่ เช่น เสือโคร่ง (Gale, 1971; วิทยา และรัตนา 2535) หรือสิงโต (Buss, 1990; Ruggiero, 1991) การตายของช้างป่าจึงแปรผกผันกับอายุที่มากขึ้น กล่าวคือ จากการวิเคราะห์การตายของช้างป่าใน ทวีปแอฟริกา พบว่าลูกช้างเล็กที่อายุไม่เกิน 1 ปี มีอัตราการตาย 36% อายุ 1-5 ปี มีอัตราการตาย 10% และอายุ 6-45 ปี มีอัตราการตาย 2-3% (Laws, 1969 - อ้างตาม Buss, 1990) หรืออาจกล่าวได้ว่าอัตราการตายของช้างป่าจะลดลงประมาณ 3 เท่า เมื่อช้างเจริญเติบโตขึ้น

สาเหตุการตายของช้างพบว่าเกิดจาก การจมน้ำ การเหยียบกันตาย การล่า ฆ่ากันเอง แท้งลูก เป็น โรค แก่ตาย ตกเขา และตายอันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า (ไสว และคณะ, 2548; Srikrachang and Srikosamatara, 2005; Singh, 1996; Prusty and Singh, 1995; Sukumar, 1992; Thom, 1983) สาเหตุการตายของช้างป่าเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า ดังนั้นการรู้ถึงสาเหตุของ ปัญหาที่ทำให้ช้างป่าเสียชีวิตจะช่วยให้การกำหนดมาตรการป้องกันการสูญเสียดังกล่าวได้อย่างรัดกุม ยิ่งขึ้น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน เป็นพื้นที่ที่มีถนนตัดผ่านทางตอนบนของป่า ระยะทาง ประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนดังกล่าวทำให้พื้นที่ป่าถูกตัดขาดออกจากกัน สัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถ เดินทางข้ามไปมาระหว่างป่าที่อยู่ 2 ข้างถนนเหมือนเช่นครั้งหนึ่งได้ โดยเฉพาะชะนีมงกุฎ เนื่องจากความ ห่างของเรื่องยอดไม้ระหว่าง 2 ข้างถนนมีค่ามากกว่า 10 เมตร ซึ่งเป็นระยะวิกฤติสำหรับชะนีที่ใช้การ เดินทางด้วยการห้อยโหน (Attenborough, 1980) แต่สำหรับสัตว์กลุ่มอื่นที่เดินทางไปตามพื้นดินแล้ว ยังคงสามารถใช้พื้นที่ป่าจากทั้ง 2 ด้านของถนน แต่อาจเสี่ยงจากการถูกรถทับได้ จากการสำรวจในปี 2541-2542 มีสัตว์มีกระดูกสันหลังตายจากการถูกรถชนจำนวน 14,408 ตัว (ใสว และกัลยาณี, 2544ก, 2544ข) โดยสัตว์ใหญ่สุดที่พบคือเม่นหางพวง และชะมดเช็ด แสดงว่าถนนได้เข้าไปมีบทบาทต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแล้ว ปัญหาดังกล่าวย่อมหลีกไม่พ้นที่จะเกิดกับช้างป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259

วิธีการศึกษาวิจัย (Methods)

สถานที่ศึกษาวิจัย

การศึกษารวบรวมอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259 ช่วงผ่านป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ดำเนินการตั้งแต่ช่วงที่ถนนเริ่มผ่านป่าในช่วงหลักกิโลเมตรที่ 12+800 ถึง หลัก กิโลเมตรที่ 30+100 โดยถนนและพื้นที่ป่ามีประวัติความเป็นมาดังนี้

กรมทหารช่าง กองทัพบก ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนสายความมั่นคง ในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าแควระบบ-สียัด ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสนามชัยเขตของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับ อำเภอกลองหาด ของจังหวัดสระแก้ว ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเปิดป่า ซึ่งใน ขณะนั้นเป็นป่าสัมปทานทำไม้ ที่ภายหลังถูกยกเลิกสัมปทาน อันเป็นผลมาจากนโยบายปิดป่าสัมปทานทำไม้ (ป่าบก) ทั่วประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายย้ายคนออกจากป่าภายหลังยกเลิกสัมปทานทำไม้ โดยใช้ เส้นทางสายความมั่นคงนี้เป็นเส้นทางหลักในการดำเนินโครงการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ป่าตะวันออก จำนวน 901 ครอบครัว (พงษ์ศักดิ์ และคณะ 2534) ที่เข้ามาบุกรุกจับจองที่ทำกินในบริเวณพื้นที่ป่า สัมปทาน ต่อมาในปี 2535 รัฐได้ประกาศพื้นที่ป่าสัมปทานที่ถูกยกเลิกและที่อพยพคนออกจากป่านี้รวม กับพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตรดั้งเดิมของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา

อ่างฤๅใน โดยกันพื้นที่ใหล่ทางของถนนสายออกจากแนวเขต ทำให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งมีพื้นที่ เพิ่มขึ้นจาก 100 ตารางกิโลเมตร เป็น 1,049 ตารางกิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2540 กองทัพบกได้มอบโอนภาระกิจการดูแลถนนความมั่นคงสายนี้ ให้อยู่ในความ คูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงได้ประกาศเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3259 ปัจจุบัน เส้นทางสายนี้ จัดว่าเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลิตผลการเกษตร ที่เพาะปลูกในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้วและจันทบุรี เข้าสู่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑล ทางหลวงแผ่นดินสาย 3259 นี้ เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ในจำนวนนี้มีระยะทางที่ตัดผ่านพื้นที่ป่า ประมาณ 17 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 13 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 30 โดยช่วงหลักกิโลเมตรที่ 13 – 16 อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบบ-สียัด และจากหลักกิโลเมตรที่ 16-30 อยู่ในพื้นที่ของเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน ปัจจุบันได้มีการตั้งค่านตรวจ โดยกรมทหารพรานที่ 13 บริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 15-16 และด่านตรวจของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 29-30 ใน ปี 2541-2542 มีรถที่ใช้ถนนสายนี้เฉลี่ยวันละ 820 คัน (ไสว และกัลยาณี, 2544ก; 2544ก)

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาเขาอ่างฤๅใน เป็นป่า 1 ใน 4 แห่งของกลุ่มป่าภาคตะวันออก ครอบคลุม พื้นที่ 5 จังหวัดคือจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นป่าอนุรักษ์ 1 ใน 6 แห่งที่มี ประชากรช้างป่าเกินกว่า 100 ตัว จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 63 แห่งที่รายงานว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่ (กฤษฎา, 2543) โดยในปี 2545 ช้างป่ามีจำนวน 136 ตัว (ไสว วังหงษา. 2547ก, 2547ข) มีอัตราการเพิ่มปีละ 9.83% (ไสว วังหงษา. 2547ก, 2547ก) มีอัตราการตายปีละ 1.7 ตัว (ไสว และคณะ, 2549) นอกจากนี้ ใน พื้นที่ป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งพันธุกรรมของช้างเผือก หรือช้างสำคัญของประเทศ โดยมีการค้นพบช้างสำคัญ ในปี 2516 และมีพระราชพิธีสมโภช และขึ้นระวางในปี 2519 (นิรนาม, 2519; สุทธิลักษณ์, 2540) ดังนั้น พื้นที่ป่าแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในลำดับต้นๆด้านการอนุรักษ์ช้างป่าของประเทศไทย

วิธีการ

รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าตั้งแต่หลักกิโลเมตร ที่ 12 ในท้องที่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงหลักกิโลเมตรที่ 30 ในท้องที่ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งเสนอมาตรการในการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ

ผลและวิจารณ์ผล (Results and Discussion)

1. ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ

ผลงาบวิจัย และรายงาบความถ้าวหบ้างาบวิจัย ประจำปี 2549

จากการรวบรวมอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259 ตั้งแต่ปี 2543-2550 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง โดยเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 จำนวน 1 ครั้ง, พ.ศ. 2544 จำนวน 1 ครั้ง พ.ศ. 2545 จำนวน 3 ครั้ง พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ครั้ง และ พ.ศ. 2550 จำนวน 2 ครั้ง(ตารางที่ 1)

จากตารางที่ 1. จะเห็นใด้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถบรรทุกเล็ก 4 ครั้ง (33.33%) รถมอเตอร์ไซด์ 4 ครั้ง (33.33%) รถบรรทุก 2 ครั้ง (16.67%) และรถเก๋ง 2 ครั้ง (16.67%) ซึ่ง สัดส่วนของรถทั้ง 4 ประเภทที่ใช้เส้นทางช่วงที่ผ่านป่าสำรวจโดย ใสว และกัลยาณี (2544ก, 2544ก) คิด เป็น 13.96 (62.77%) : 3.88 (17.43%) : 3.41 (15.32%) : 1 (4.50%) ตามลำดับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ แต่ละประเภทจึงเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญกับสัดส่วนรถแต่ละประเภทที่ใช้ถนนสายนี้ (Chi-square test for Goodness of Fit, χ_3^2 =7.365, p>0.05) กล่าวคืออุบัติเหตุที่เกิดกับรถทั้ง 4 ประเภทที่ใช้เส้นทางสายนี้ นั่นย่อมหมายความว่าโอกาสการเกิด อุบัติเหตุกับข้างป่าเกิดขึ้นกับรถทุกประเภทหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งประเภทของรถที่วิ่งมากย่อมเกิดอุบัติเหตุ มากตามไปด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังมีจำนวนน้อยการทดสอบทางสถิติใน ครั้งนี้จึงยังไม่ใช่ภาพที่แท้จริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากค่าความคาดหวังของรถบางประเภทยังมีค่า น้อยกว่า 5 ซึ่งขัดแย้งกับข้อตกลงพื้นฐานของการทดสอบด้วย Chi-square test (Chalmer and Parker, 1989)

อย่างไรก็ตาม ในการเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดกับรถแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น เป็นการใช้ ปริมาณรถที่วิ่งทั้งวัน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 16.00-08.00น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ช้างป่า ออกหากินในที่โล่ง ช่วงเวลาดังกล่าวมีรถทั้ง 4 ประเภทวิ่งในสัดส่วน 16.44 : 4.22 : 4.80 : 1 (ไสว วัง หงษา, ข้อมูลไม่ได้พิมพ์เผยแพร่) พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถแต่ละประเภทเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญกับสัดส่วนรถแต่ละประเภทที่ใช้ถนนสายนี้ (Chi-square test for Goodness of Fit, $\chi_3^2 = 9.171$, p<0.05) กล่าวคือรถมอเตอร์ไซด์กับรถเก๋งมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าที่ กาดหวัง ในขณะที่รถบรรทุกเล็กและรถบรรทุกมีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าความคาดหวัง

ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางรถที่เกิดกับช้างป่าบนถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	สภาพเหตุการณ์	ที่เกิดเหตุ	วัน/ เวลาที่เกิดเหตุ	ประเภทรถ	ความสูญเสีย
1.	นายสมบูรณ์ สอนจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ 7 ต.ลือ อ.ปทุมราช	กม. 27-28	12 พฤษภาคม 2543	รถปิคอัพยี่ห้ออีซูซุ	<u>คน</u> : นายสมบูรณ์ฯ และ
	วงศา จ.อำนาจเจริญ ขับรถพาภรรยาและลูก นางเทวา คันธชัย อายุ		เวลาประมาณ 01.00น.	ทะเบียน บง-1244 สก	นางเทวาฯ ได้รับ
	35 ปีและ ค.ช. ธีรศักดิ์ สอนจันทร์ อายุ 9 เดือน จาก จ.ระยอง จะไป				บาคเจ็บ ค.ช.ธีรศักด์
	จ.สระแก้ว ขณะขับรถสวนกับรถคันอื่นที่เปิดไฟสูง ได้ขับรถชน				ฯ เสียชีวิตระหว่าง
	ช้างป่าที่กำลังข้ามถนน จนช้างป่าล้มลงทับรถทำให้หลังคารถยุบ				นำส่งโรงพยาบาล
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				<u>ช้าง</u> : บาดเจ็บที่ขาหน้าและ
					โหนกแก้ม ต่อมาตา
					ขณะทำการรักษา
					เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.
					2544 เป็นช้างเพศ
					เมียวัยเจริญพันธุ์
					<u>ยานพาหนะ</u> :เสียหาย
	เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ขนาดใหญ่ชนช้างป่า บริเวณหน้าที่ทำการ	กม. 21-22	24 กันยายน 2544	ไม่ทราบเนื่องจากชน	<u>คน</u> : ไม่ทราบ
	หน่วยจัดการต้นน้ำภูไท เป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ 5-6 ปี ตาย		เวลาประมาณ 02.00น.	แล้วหนี แต่จาก	<u>ช้าง</u> : ตายในที่เกิดเหตุ เป็น
	อยู่ในแปลงปลูกหวายห่างจากถนน 20 เมตร ลักษณะกะโหลกหยุบ			ลักษณะบาดแผลคาด	ช้างวัยรุ่นเพศผู้
	ไม่ทราบผู้กระทำผิด			ว่าเป็นรถบรรทุก	<u>ยานพาหนะ</u> : ไม่ทราบ
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> ไม่ทราบทิศทาง				คาคว่าเสียหาย
					เล็กน้อยสามารถขับ
					ต่อไปได้

ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางรถที่เกิดกับช้างป่าบนถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	สภาพเหตุการณ์	ที่เกิดเหตุ	วัน/ เวลาที่เกิดเหตุ	ประเภทรถ	ความสูญเสีย	
3.	นายภานุ ประดับเพชร อายุ 33 ปี และนางกัลยา ศรีชัยมูล อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 2 ต. ท่าพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ประสบ อุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนช้างป่าที่กำลังข้ามถนน เป็นช้างป่าเพศผู้ งา สั้นอายุประมาณ 10 ปี ทิศทางการวิ่ง: จากตะวันตกไปตะวันออก	กม. 24-25	20 พฤษภาคม 2545 เวลาประมาณ 21.00น.	รถปีกอัพยี่ห้ออีซูซู ทะเบียน บก-6906 พระนครศรีอยุธยา	 กน : นายภานุ ประดับ เพชร เสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ นางกัลยา ส่ ชัยมูล ได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย ช้าง : ตายในที่เกิดเหตุ ยานพาหนะ : เสียหาย 	
4.	เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเฉี่ยวชนช้างป่าขนาดใหญ่ อายุประมาณ 20-30 ปี ใกล้ด่านตรวจทหารพรานคลองกลางนอกเขตฯเขาอ่างฤๅใน	กม. 15-16	1 กันยายน 2545 เวลาประมาณ 24.00น.	รถเก๋งสีขาว ไม่ทราบ ทะเบียน	<u>คน</u> : ไม่ทราบ <u>ช้าง</u> : บาดเจ็บเล็กน้อย	
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันออกไปตะวันตก				<u>ยานพาหนะ</u> : ไม่ทราบ	
5.	นายวิชา ถมนาม อายุ 29 ปี นางนิ่มนวลและค.ญ.สุวาลี ถมนาม อยู่ บ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ขับขึ่ มอเตอร์ไซด์กลับบ้าน พบช้างป่าหากินอยู่บนถนน จึงจอดรอดู เพื่อให้ช้างหลบเข้าป่า ปรากฏว่าข้างทางที่จอดรออยู่นั้นมีช้างป่าแม่ ลูกอ่อนเข้ามาทำร้ายบุคคลทั้ง 3 ทิศทางการวิ่ง: จากตะวันตกไปตะวันออก	กม. 22-23	14 ตุลาคม 2545 เวลาประมาณ 16.30น.	รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพต 926 กจ	 คน : นางนิ่มนวลและค.ญ. สุวาลี นามถม ได้รับ บาดเจ็บสาหัส ช้าง : ปลอดภัย ยานพาหนะ : เสียหาย 	
6.	รอ. จตุพล โสนาคา สังกัดกรมทหารช่างอากาศ อยู่บ้านเลขที่	กม. 23-24	10 ธันวาคม 2546	รถยนต์ (เก๋ง) นั่งส่วน	<u>คน</u> : ได้รับบาดเจ็บที่	

ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางรถที่เกิดกับช้างป่าบนถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	สภาพเหตุการณ์	ที่เกิดเหตุ	วัน/ เวลาที่เกิดเหตุ	ประเภทรถ	ความสูญเสีย
	176/32 หมู่7 ต. เขาพระงาม อ. เมือง จ. ลพบุรี ขับรถเฉี่ยวชนช้าง		เวลาประมาณ 18.30น.	บุคคล ทะเบียน กข-	ใบหน้า
	ป่าวัยรุ่น ไม่ทราบเพศ บริเวณขาขวาหน้า			2028 สก	<u>ช้าง</u> : ได้รับบาดเจ็บบริเวณ
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				ขาหน้าขวา
					<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
7.	นายแสงโรจน์ เยาว์จัตุรัส คนขับ และนางอำไพ น้อยพัด ผู้ร่วม	กม. 23-24	2 กรกฎาคม 2547	รถปีกอัพ	<u>คน</u> : นายแสงโรจน์ฯ และ
	เดินทางกำลังเดินทางกลับบ้านพักที่ อ. คลองหาด จ. สระแก้ว มี		เวลาประมาณ 20.00น.	ยี่ห้อฟอร์คเรนเจอร์	นางอำไพฯ ได้รับ
	รถวิ่งสวนทางเปิดไฟส่องตา ทำให้มองไม่เห็นช้างป่าที่กำลังเดิน			ทะเบียน ฌง 6413	บาดเจ็บ
	ข้ามถนนจึงทำให้รถพุ่งชนช้างป่า			กท	<u>ช้าง</u> : ปลอดภัย
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
8.	นายสมศักดิ์ พะวงทอง ขับรถจักรยานยนต์กลับมาเยี่ยมบ้าน โคยมี	กม. 24-25	28 ธันวาคม 2547	รถจักรยานยนต์	คน : นายสมศักดิ์ฯ เสียชีวิต
	ภรรยาซ้อนท้ายและพวกรวม 4 คัน โดยขับตามหลังรถปิกอัพตาม		เวลา 23.55น.		ทันทีในที่เกิดเหตุ
	กันมา นายสมศักดิ์ขับตามหลังรถปีกอัพคันท้ายสุด ขณะนั้นมีช้าง				<u>ช้าง</u> : ปลอดภัย
	ป่าขวางถนน รถปีกอัพจึงหยุดทำให้รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถ				<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
	ปิกอัพแล้วล้มลง นายสมศักดิ์และภรรยาจึงวิ่งขึ้นรถปิกอัพ ต่อมา				
	นายสมศักดิ์ฯย้อนกลับไปที่รถ และช้างป่าได้ไล่ทำร้ายขณะพยายาม				
	ขับจักรยานยนต์ นายสมศักดิ์ฯ ทิ้งรถแล้ววิ่งขึ้นรถปิกอัพ แต่ล้ม				
	เสียก่อนทำให้ช้างป่ามาทำร้ายจนเสียชีวิต				
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				
9.	รถจักรยานยนต์จะชนลูกช้างป่า แต่เบรคกะทันหันทำให้รถเสียหลัก	กม. 24-25	31 ธันวาคม 2547	รถจักรยานยนต์	<u>คน</u> : ปลอคภัย
	ล้ม ช้างใหญ่เข้ามาล้อมเพื่อจะทำร้าย แต่คนวิ่งหนีได้ทัน ช้างป่าจึง		เวลาประมาณ 19.00น.		<u>ช้าง</u> : ปลอดภัย

ตารางที่ 1 สถิติอุบัติเหตุทางรถที่เกิดกับช้างป่าบนถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	สภาพเหตุการณ์	ที่เกิดเหตุ	วัน/ เวลาที่เกิดเหตุ	ประเภทรถ	ความสูญเสีย
	เหยียบรถจักรยานยนต์เสียหาย				<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				
10.	นายศิริชัย จิตขจรธรรม อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 223 หมู่ 2 ต.ทุ่งมหา	กม. 13-14	19 ธันวาคม 2549	รถปีกอัพ	<u>คน</u> : บาดเจ็บที่มือ
	เจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ขับรถชนลูกช้างป่า (ไม่ทราบเพศ)		เวลาประมาณ 20.30น.	ยี่ห้อฟอร์คเรนเจอร์	<u>ช้าง</u> : บาคเจ็บที่บริเวณขา
	ได้รับบาดเจ็บ สมาชิกในฝูงช่วยกันประคองจนติดตามฝูงต่อไปได้			ทะเบียน ลว 6976 กท	ขวาหลัง
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันตกไปตะวันออก				<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
11.	ช้างป่า 11 ตัว ขวางถนน และเข้าทำร้ายรถบรรทุกอ้อยบริเวณ	กม. 25-26	6 มกราคม 2550	รถบรรทุกพ่วง	<u>คน</u> : ปลอดภัย
	ทางเข้าซับขนุน เจ้าหน้าที่จึงทำการไล่ ช้างป่าจึงเดินตรงไปที่รถ		เวลาประมาณ 22.00น.	ทะเบียน 81-9669 ฉช	<u>ช้าง</u> : ปลอดภัย
	พ่วงบรรทุกมันสำปะหลังและทำร้ายรถได้ความเสียหายและดึงมัน				<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย 2
	ลงมากินบางส่วน ส่วนคนขับกระโคคลงรถหนีไปหารถอีกคันที่				คัน
	จอคอยู่ด้านหลัง เจ้าหน้าที่ฯจึงยิงปืนไล่ ช้างป่าจึงยอมลงจากถนน				
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันออกไปตะวันตก				
12.	นายโสภา กระดาลราช ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านเทพประทาน	กม. 12-13	13 มกราคม 2550	รถจักรยานยนต์	<u>คน</u> : บาคเจ็บ
	อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เห็นช้างป่ายืนอยู่บนถนน ซึ่งอยู่ห่าง		เวลาประมาณ 20.00น.	ยี่ห้อซูซูกิ	<u>ช้าง</u> : ปลอคภัย
	ประมาณ 20 เมตร จึงเบรกกะทันหันทำให้รถเสียหลักล้ม ช้างตกใจ			ทะเบียน กกธ-197 รย	<u>ยานพาหนะ</u> : เสียหาย
	หนีเข้าป่าไป				
	<u>ทิศทางการวิ่ง:</u> จากตะวันออกไปตะวันตก				

รถมอเตอร์ ใชด์เป็นรถที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ได้ง่ายเมื่อผู้ขับขี่ตกใจ หรือขาดสติ ในขณะ เผชิญหน้ากับช้างป่า นอกจากนี้ เสียงของรถมอเตอร์ใชด์โดยเฉพาะรถมอเตอร์ใชด์ 2 จังหวะที่มีเสียง แหลมซึ่งเป็นคลื่นเสียงสูงทำให้เสียงเดินทางได้ไม่ไกลเหมือนคลื่นเสียงต่ำของรถประเภทอื่นเช่น รถบรรทุก ที่ช้างป่าสามารถรับรู้ได้แต่ไกล จึงอาจทำให้มีการเผชิญหน้าในระยะกระชั้นชิดระหว่างช้างป่า และรถมอเตอร์ใชด์มากกว่ารถประเภทอื่นที่มีคลื่นเสียงต่ำที่ช้างป่าสามารถรับรู้ได้แต่ไกล นอกจากนี้ ช้าง ป่ายังเป็นสัตว์ที่ใช้การสั่นสะเทือนของพื้นในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ด้วยการใช้งวงแตะพื้น ตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเดินของช้างป่าตัวที่อยู่ห่างออกไป (Reutera and Nummela, 1998) ดังนั้น แรงสั่นสะเทือนของรถบรรทุกที่กำลังวิ่งเข้ามาหาจึงอาจเป็นสัญญาณเตือนให้ช้างป่ารู้ตัวและหลีก หนีไปจากเส้นทางที่รถกำลังวิ่งเข้ามาได้ แต่สำหรับรถมอเตอร์ใชด์นั้นการสั่นสะเทือนของพื้นดิน ย่อมมี น้อยกว่ารถประเภทอื่น ซึ่งเมื่อผนวกกับเสียงสูงของรถมอเตอร์ใชด์ ทำให้การรับรู้ของช้างป่าต่อรถ มอเตอร์ใชด์ที่กำลังวิ่งเข้ามา เป็นไปได้ก็แต่เฉพาะเมื่อรถเข้ามาใกล้แล้วเท่านั้น จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กว่ารถประเภทอื่น

นอกจากนี้ คนขับมอเตอร์ไซด์บางคน ชอบที่จะยั่วช้างป่า ด้วยการขับมอเตอร์ไซด์หยอกล้อเล่นกับ ช้างป่า หรือแกล้งขับรถเข้าใกล้แล้วใช้เสียงดังเพื่อให้ช้างตกใจ ทำให้ช้างป่าเกิดความฝังใจในพาหนะ ประเภทนี้ และมักจะวิ่งเข้าใส่มอเตอร์ไซด์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ไม่ทราบ พฤติกรรมของช้างดังกล่าว ซึ่งในช่วงเวลาโพล้เพล้ ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์จะแนะนำให้จอดรออยู่ที่ค่าน ตรวจ จนกระทั่งมีรถใหญ่ผ่านมา จึงอาศัยเดินทางผ่านป่าไปด้วยกัน

ในส่วนของรถเก๋งที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับช้างป่ามากกว่าที่คาดหวังนั้น อาจเนื่องมาจากรถเก๋ง เป็นรถที่มักจะขับเร็วกว่ารถประเภทอื่น จึงอาจทำให้การหยุดและการบังคับรถเป็นไปด้วยความลำบากเมื่อ บังเอิญเผชิญหน้ากับช้างป่า อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นมากกว่าที่คาดหวัง นอกจากนี้กลุ่มคนที่ขับรถเก๋งเป็นกลุ่ม คนที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทอื่น กล่าวคือกลุ่มคนขับรถเก๋งมักเป็นกลุ่มคนเมือง คน กลุ่มนี้อาจไม่คุ้นเคยกับช้างป่าและป่า จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งรถเก๋งส่วนมากป็น เครื่องเบนซินที่ค่อนข้างเงียบช้างป่าจึงไม่รู้ว่ามียานพาหนะวิ่งเข้ามาใกล้ ช้างป่าจึงอาจข้ามถนนในขณะที่ รถกำลังวิ่งมาพอดี ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้ง 12 ครั้งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถที่วิ่งจากทิศตะวันตกไปตะวันออก หรือเป็นรถที่วิ่งจากอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปอำเภอกลองหาดของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 (66.67%) ครั้ง จากตะวันออกไปตะวันตกจำนวน 3 (25.0%) ครั้ง และไม่ทราบทิศทาง 1 (8.33%) ครั้ง แสดงว่ารถที่วิ่งจากจังหวัดฉะเชิงเทราไปจังหวัดสระแก้วโดยใช้เส้นทางสายนี้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุชน ช้างป่าได้มากกว่ารถที่วิ่งจากจังหวัดสระแก้วไปจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจากในการเก็บข้อมูลปริมาณรถ ที่ใช้เส้นทางสายนี้ที่ทำการศึกษาโดย ไสว และกัลยาณี (2544ก, 2544ค) มิได้บันทึกทิศทางการวิ่งของรถ ที่ใช้ถนน จึงไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ว่าปริมาณรถมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่

ดังนั้น ในการศึกษาปริมาณรถที่ใช้เส้นทางจึงควรบันทึกทิศทางการวิ่งไว้ด้วย จะทำให้ข้อมูลมีความ สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

อนึ่ง ถนนช่วงที่ผ่านป่าอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 200 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง ฉะเชิงเทรา 125 กิโลเมตร อยู่ห่างจากพัทยา จังหวัดชลบุรี ประมาณ 230 กิโลเมตร ผู้ขับรถที่ออกเดินทาง จากเมืองใหญ่เหล่านี้ จึงล้วนเป็นผู้ที่ขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงในขณะที่ผ่านป่าผืนนี้ ดังนั้นความ เมื่อยล้าในการขับรถ ตลอดจนความด้อยประสิทธิภาพในการระมัดระวังขณะขับขี่ จึงอาจเกิดขึ้นและ นำไปสู่อุบัติเหตุชนช้างป่าได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน ที่ต่างก็รีบเร่งเพื่อให้ถึง จุดหมายปลายทาง

2. สถานที่เกิดอุบัติเหตุ

จากสถิติ พบว่าอุบัติเหตุเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 28 โดยช่วงที่ เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วงหลักกิโลเมตรที่ 24-25 เกิดขึ้น 3 ครั้ง รองลงไปได้แก่หลักกิโลเมตรที่ 23-24 เกิดขึ้น 2 ครั้ง นอกนั้นเกิดขึ้นช่วงละ 1 ครั้ง ยกเว้นช่วงหลักกิโลเมตรที่ 14-15, หลักกิโลเมตรที่ 16-21 และหลักกิโลเมตรที่ 28-30 ที่ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ดังนั้น ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 23-25 จึงเป็นช่วง วิกฤติสำหรับการใช้ถนนสายนี้ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนช้างป่าระหว่าง พ.ศ. 2543-2550

หลักกิโลเมตรที่	12-13	13-14	14-15	15-16	16-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-30
จำนวนอุบัติเหตุ	1	1	0	1	0	1	1	2	3	1	0	1	0

เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23-25 พบว่าพื้นที่ 2 ข้างทาง เคยเป็นพื้นที่ทำกิน ของราษฎรที่ถูกอพยพออกจากป่าตั้งแต่ปี 2534 จึงเกิดหญ้าขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างนี้ ต่อมาได้ มีการปลูกป่าด้วยไม้สีเสียดแก่น (Acacia catechu (Linn.f.) Wildl.) ซึ่งการปลูกป่าดังกล่าวจำเป็นต้องมี การแผ้วถางกำจัดวัชพืช ในช่วง 3-5 ปีแรก การแผ้วถางเท่ากับว่าเป็นการช่วยทำให้หญ้าเกิดการระบัด ที่ สัตว์ชอบกินเป็นอาหาร นอกจากนี้ การมีพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยแสดงนัยว่าพื้นที่บริเวณนั้นต้องมีแหล่ง น้ำ คนจึงเข้าไปตั้งถิ่นฐาน เมื่อมีการอพยพคนออกจากป่า แหล่งน้ำเหล่านี้จึงเป็นที่แวะเวียนของสัตว์ใหญ่ รวมทั้งจากการสำรวจพื้นที่ พบว่ามีโป่งที่เป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารอยู่ใน บริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้น พื้นที่ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 23-25 จึงเป็นที่แวะเวียนของช้างป่าที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ใกล้เส้นทางสาย 3259 ซึ่งจากการสำรวจในปี 2545 พบว่ามีช้างป่าอยู่ 2 ฝูงที่หากินในบริเวณนี้ (ไสว 2547ก, 2547ข) โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวเลยมีการนับช้างป่าที่กำลังข้ามถนนได้ถึง 44 ตัว ลาดว่า ประชากรดังกล่าวเกิดจากการรวมกันชั่วคราวของช้างป่า 2 ฝูงคือฝูงภูไท และฝูงโป่งติ้ว ซึ่งมีประชากรใน ปี 2545 จำบวน 18-22 และ 14-24 ตัว ตามลำดับ

ถนนสาย 3259 เป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการกรุยทางเปิดพื้นที่ที่เป็นป่าพื้นราบ แล้วจึงสร้าง ถนน ดังนั้น ถนนสายนี้จึงค่อนข้างตรง ไม่คดเคี้ยวเหมือนถนนที่ผ่านป่าอื่นที่พื้นที่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน ดังนั้น ผู้ใช้ถนนจึงสามารถขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูงได้ อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะช่วงหลัก กิโลเมตรที่ 23-25 เป็นทางตรง และลาดลงทางทิศตะวันออก

3. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

จากสถิติ พบว่าอุบัติเหตุเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 16.30น. แต่ช่วงเวลาที่เกิดมากที่สุดอยู่ในช่วง 18.00-21.00น. รองลงไปได้แก่ช่วงเวลา 21.00-24.00น., 00.00-03.00น. และ 15.00-18.00น. ขณะที่ ช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00-15.00น. ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนับแต่มีการเปิดใช้เส้นทางสายนี้ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุรถชนช้างป่าระหว่าง พ.ศ. 2543-2550

ช่วงเวลา	06.00-09.00u.	09.00-12.00 u .	12.00-15.00 u .	15.00-18.00u.	18.00-21.00u.	21.00-24.00u.	00.00-03.00น.	03.00-06.00 u .
จำนวนอุบัติเหตุ	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (8.33%)	5 (41.67%)	4 (33.33%)	2 (16.67%)	0 (0%)
ปริมาณรถ (%)	14.55	20.81	20.52	22.25	11.12	4.41	2.40	3.89

หมายเหตุ: ปริมาณในแต่ละช่วงเวลาเป็นปริมาณรถทุกประเภทรวมกันที่เฉลี่ยวันละ 820 คัน ที่ดำเนินการสำรวจ โดย ใสว และกัลยาณี (2544ก, 2544ค)

จากตารางที่ 3. จะพบว่าเวลาระหว่าง 18.00-24.00น. เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากพฤติกรรมการหากินของช้างป่า ที่เป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารหลัก (Vancuylenberg, 1977; ใสว และกณะ 2547) หากินวันละ 17-19 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการหากินอยู่ 3 รูปแบบคือ เดินเร็วกินน้อย เดินช้ากินมาก และเดินแบบปกติและเล็มอาหาร ไปเรื่อย (Vancuylenberg, 1977) ในช่วงตอนกลางวันที่ แสงแดดจ้า ช้างป่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่หากินในป่า แต่เมื่อถึงเวลาเย็นที่แสงแดดเริ่มลดความเข้มลง ช้างป่า จะออกหากินในที่โล่ง โดยเฉพาะที่โล่งบริเวณไหล่ถนน ที่มักมีต้นอ้อ พง แขม ที่เป็นหญ้าที่ชอบแสงขึ้นอยู่ หญ้าชนิดนี้เป็นอาหารที่ช้างป่าชอบมาก (Santiapillai and Suprahman, 1986; มัทนา และรองลาภ, 2538) นอกจากนี้บริเวณไหล่ถนนยังมีสิ้นค้าเกษตรเช่นมันสำปะหลัง อ้อย มะละกอ ฯลฯ ที่ล่วงหล่นจาก การขนส่งลำเลียง ซึ่งสินค้าเกษตรเหล่านี้ สามารถเป็นอาหารของช้างป่าได้เหมือนกัน ประกอบกับบริเวณไหล่ถนนยังมีขยะที่ผู้ใช้ถนนชอบทิ้งขณะขับรถผ่านป่า ซึ่งขยะบางอย่างโดยเฉพาะเปลือกผลไม้ และผลไม้ ที่เหลือจากการรับประทาน ยังคงเป็นอาหารของช้างป่าได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งจึงพบช้างป่าออกหา กินตามใหล่ทางในช่วงโพล้เพล้ เนื่องจากมีอาหารทั้งที่เป็นหญ้าตามธรรมชาติ พืชเกษตรและเสษอาหารที่ ตกหล่นอยู่ตามไหล่ทาง จึงเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น

นับตั้งแต่มีการเปิดใช้ถนนสายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสาธารณะ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าหลบหากิน อยู่ในป่าที่อยู่ห่างออกไป

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถและจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน กล่าวคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน (18.00-06.00น.) มีจำนวนลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ปริมาณรถที่วิ่ง นั่นคืออุบัติเหตุลดลงจาก 41.67% ในช่วงเวลา 18.00-21.00น. เป็น 33.33% ในช่วง 21.00-24.00น. และ 16.67% ในช่วงเวลา 00.00-03.00น. ในขณะที่ในช่วงเวลาดังกล่าว รถที่ใช้เส้นทาง มีปริมาณลดลงจาก 11.12% เป็น 4.41% และ 2.40% ตามลำดับ ดังนั้นปริมาณรถที่วิ่งในช่วงเวลากลางคืน จึงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนสายนี้ จากแนวโน้มดังกล่าวหากลด ปริมาณรถลงย่อมทำให้อุบัติเหตุลดลงด้วยเช่นกัน

สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 03.00-06.00น. นั้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดอุบัติเหตุรถชนช้างป่า แต่ในช่วง เวลาดังกล่าวมีอุบัติเหตุรถชนกวางป่าไปแล้วตาย 2 ตัว ตัวแรกเป็นกวางเพศเมียที่กำลังท้องเกิดขึ้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2546 เวลาประมาณ 03.00น. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20-21 และตัวที่ 2 เป็นกวางเพศผู้ เกิดขึ้นเมื่อ 5 มกราคม 2550 เวลา 05.30น. บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20-21 เช่นกัน ทั้ง 2 เหตุการณ์ไม่ ทราบรถที่ชน ในอนาคตอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับช้างป่าได้เช่นกัน โดยเฉพาะช่วงหลังปี พ.ศ. 2551 ที่คาด ว่าประชากรช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅในจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า จาก 136 ตัวในปี พ.ศ. 2545 เป็น 272 ตัวในปี พ.ศ. 2551 (ไสว 2547ง) ดังนั้น โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุกับช้างป่าจึงอาจมี มากขึ้นตามไปด้วย

จากสถิติพบว่าเคือนธันวาคมเป็นเคือนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจำนวน 4 ครั้ง รองลงไปได้แก่ เคือนมกราคม พฤษภาคม กันยายน เคือนละ 2 ครั้ง และเคือนกรกฎาคม ตุลาคม เคือนละ 1 ครั้ง ในขณะที่ เคือน กุมภาพันธ์-เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และพฤศจิกายน ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนับตั้งแต่ถนนเริ่ม เปิดเป็นเส้นทางสาธารณะ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเดือนระหว่าง พ.ศ. 2543-2550

เคือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ເນ.ຍ.	พ.ค.	ນີ້.ຍ.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ฃ.	ต.ค.	พ.ย.	ช.ค.
จำนวนอุบัติเหตุ	2	0	0	0	2	0	1	0	2	1	0	4
	(16.67%)	(0%)	(0%)	(0%)	(16.67%)	(0%)	(8.33%)	(0%)	(16.67%)	(8.33%)	(0%)	(33.33%)
ปริมาณรถ (%)	10.07	9.06	9.11	9.56	8.33	7.30	8.18	7.87	7.20	7.81	6.89	8.62

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์รถในแต่ละเดือนได้จากการสำรวจในปี 2541-2542 ที่ในช่วงนั้นมีรถวิ่งปีละ 299,298 คัน (ใสว และกัลยาณี 2544ก, 2544ก)

จากตารางที่ 4 จะพบว่าสัดส่วนรถที่วิ่งในแต่ละเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดมากในเดือนธันวาคม-มกราคม นั้นเป็นช่วงที่มีการขนสินค้าเกษตรจำพวก อ้อยผ่านพื้นที่ป่า ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูแล้งที่ช้างป่าจะวนเวียนหากินอยู่ใกล้ที่ทำการ

ของหน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน หน่วยจัดการต้นน้ำภูใท ศูนย์ควบคุม ไฟป่าฉะเชิงเทรา และสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา ซึ่งแหล่งน้ำใช้ของหน่วยงานเหล่านี้มักเป็นที่แวะเวียน ของช้างป่า และเนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้อยู่ใกล้ถนน ช้างป่าจึงหากินอยู่ใกล้ถนนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ พฤติกรรมการเผาอ้อยก่อนนำเข้าโรงงาน และการขนส่งลำเลียงที่หละหลวมทำให้เกิดการล่วงหล่นของ อ้อยบนถนน กลิ่นของอ้อยทั้งที่ล่วงหล่นและที่ถูกลำเลียงขนย้ายเหล่านี้ เป็นตัวช่วยให้ช้างป่าเข้ามาหากิน ใกล้ถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าช้างป่าเข้ามากินอ้อยที่รถบรรทุกเกิดพลิกคว่ำ สำหรับอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในเดือนอื่นๆนั้น ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อุบัติเหตุที่เกิดกับช้างป่าในเดือนอื่นๆ น่าจะเกิดจากความบังเอิญมากกว่า ที่จะเกิดจากมีปัจจัยชักนำให้เกิด อุบัติเหตุที่น เหมือนในช่วงหน้าแล้งที่มีการขนส่งลำเลียงอ้อยและความจำกัดของแหล่งน้ำ

4. ความสูญเสีย

จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตของช้างป่าและผู้ใช้ถนน ตลอดจน นำมาซึ่งความสูญเสียต่อทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนด้วยเช่นกัน โดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3 คน ช้างป่าเสียชีวิต 3 ตัว ช้างป่าได้รับบาดเจ็บ 3 ตัว และคนได้รับบาดเจ็บ 10 คน (ตารางที่ 5) ดังนั้นอุบัติเหตุบนถนนสาย 3259 จึงถือว่ามีความรุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการตายของทั้งคนและช้างป่า ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของ สังคมไทย

ตารางที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

		เสียชีวิต	ได้รับบาคเจ็บ
คน		3	10
ช้างป่า		3	3
	รวม	6	13

นับตั้งแต่ที่ถนนสาย 3259 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ป่าเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ ปี 2532 มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนไปแล้ว 5 คน ในจำนวนนี้เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดกับช้างป่าจำนวน 3 คน ส่วนอีก 2 คนนั้น เป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากการขับรถมอเตอร์ ไซค์ตกถนน และคนสุดท้ายเกิดจากขับรถชนท้าย รถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทาง การเสียชีวิตของคนบนถนนสายนี้ ที่เกิดจากช้างป่าจึงมีค่าสูงถึง 60% ในขณะ ที่ช้างป่าในช่วงปี 2539-2549 เสียชีวิตจำนวน 17 ตัว (ไสว และคณะ 2549) ดังนั้น อุบัติเหตุทางถนนที่ทำ ให้ช้างป่าเสียชีวิตจึงคิดเป็น 17.65% ของการเสียชีวิตทั้งหมด สำหรับคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนช้าง ป่านั้น พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายทั้งหมด

จากผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 3 คน เป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนช้างป่าในช่วงเวลาระหว่าง 21.00-01.00น. และจากช้างป่าที่เสียชีวิต 3 ตัว เป็นช้างป่าที่ถูกรถชนในช่วงเวลาระหว่าง 21.00-02.00น แสดงว่าช่วงเวลา ระหว่าง 21.00-02.00น นั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากกว่าช่วงเวลาอื่น ทั้งนี้อาจเป็น

ผลงาบวิจัย และรายงาบความถ้าวหบ้างาบวิจัย ประจำปี 2549

เพราะผู้ใช้ถนนขับขี่ด้วยความเร็วสูง เนื่องจากปริมาณรถน้อย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวรถที่ใช้เส้นทางสาย นี้มีจำนวนเพียง 6% ของรถที่วิ่งทั้งวัน (ใสว วังหงษา ข้อมูลไม่ได้พิมพ์เผยแพร่) นอกจากนี้ เวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาดึกสงัด สมรรถนะในการควบคุมรถจึงด้อยกว่าช่วงเวลาอื่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงนำมาซึ่งความ สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดในช่วงเวลาอื่น

รถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตคือรถปิกอัพ 2 ครั้ง และรถมอเตอร์ไซค์ 1 ครั้ง ส่วนรถที่เกิด อุบัติเหตุแล้วทำให้ช้างป่าเสียชีวิตนั้นคือรถปิกอัพ 2 ครั้ง และรถบรรทุก 1 ครั้ง ช้างที่เสียชีวิต 3 ตัวนั้นเป็น ช้างเพศผู้ 2 ตัว เป็นช้างเพศเมีย 1 ตัว หากพิจารณาจากชั้นอายุ โดยยึดการจำแนกชั้นอายุตาม ใสว (2547ก, 2547ง, 2547ง) และใสว และกัลยาณี (2548) แล้วพบว่าช้างที่ตายเป็นช้างในกลุ่มวัยรุ่น 2 ตัว และช้างวัย เจริญพันธุ์ 1 ตัว เมื่อพิจารณาทั้งเพศและอายุร่วมกันพบว่าช้างเพศผู้ทั้ง 2 ตัวที่ตายเป็นช้างในกลุ่มวัยรุ่น ส่วนช้างเพศเมียเป็นช้างวัยเจริญพันธุ์

ช้างเพศผู้เมื่ออายุย่างเข้า 4 ปี 8 เดือน กำลังย่างเข้าสู่กลุ่มช้างวัยรุ่น จะมีพฤติกรรมปืนขึ้นขี่ตัวเมีย เพื่อผสมพันธุ์ (Rees, 2004) ดังนั้น สมาชิกในฝูงจะขับไล่ให้ออกจากฝูง ช้างที่ถูกไล่ออกจากฝูงนี้จะ รวมตัวกันเป็นกลุ่มช้างที่เรียกว่า สองเกลอ สามเกลอ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิตยังมีน้อย เนื่องจากการ ถ่ายทอดประสบการณ์จากสมาชิกในฝูงได้ยุติลงเมื่อช้างเริ่มแยกตัวออกมาเมื่ออยู่ตามลำพัง ช้างบางตัว ตระเวนหากินไปเรื่อยเป็นระยะไกลจากฝูงที่ให้กำเนิด บางตัวเดินไกลเป็นระยะทาง 22.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง 19 วัน เป็นต้น (ใสว และกัลยาณี, 2547) ความไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ผนวกกับความด้อย ประสบการณ์อาจเป็นสาเหตุทำให้เสี่ยงต่อการถูกรถชนได้มากขึ้น จึงพบว่าช้างที่ตายส่วนมากเป็นช้างเพศ ผู้ในกลุ่มวัยรุ่น

ช้างในประเทศไทยมี 2 สถานภาพคือช้างบ้านและช้างป่า ช้างจึงเป็นสัตว์ที่สามารถซื้อขายได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าช้างนั้นเป็นช้างบ้าน ราคาซื้อขายเฉลี่ยเชือกละ 150,000 บาท (Lair, 1999:197) ดังนั้น มูลค่าความเสียหายจากการเสียชีวิตของช้างป่าจากอุบัติเหตุถูกรถชน คิดเป็นเงิน 450,000 บาท ซึ่งเป็นการคิดมูลค่าทางตรงเพียงอย่างเคียว โดยใช้ราคาซื้อขายของช้างเลี้ยงในราคาตลาด เป็นฐานคิด อย่างไรก็ตาม บทบาททางนิเวสของช้างเลี้ยงและช้างป่ามีความแตกต่างกัน ช้างป่า ช่วยในการ กระจายเมล็ดไม้ป่า (Vinod and Cheeran, 2000) มูลช้างป่าเป็นแหล่งอาหารของแมลง (ไสว และคณะ, 2547) เหล่านี้เป็นเพียงเสษเสี้ยวบางส่วนของบทบาท และหน้าที่ ของช้างป่าที่มีต่อระบบนิเวสน์ ดังนั้นการ เสียชีวิตของช้างป่าที่เกิดจากอุบัติเหตุจึงทำให้เกิดการสะดุด หรือชะงักของระบบที่มีช้างป่าเป็นตัวช่วย ขับเคลื่อนตัวหนึ่ง ซึ่งยังไม่สามารถคิดมูลค่าทางเสรษฐกิจได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่สามารถคิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในบทบาทของสัตว์ป่าที่มีต่อระบบ นิเวศน์ได้ แต่การที่จะทำให้ระบบที่เกิดการสะดุด หรือชะงักจากการสูญเสียสัตว์ป่าแต่ละตัวให้เกิดความ ต่อเนื่องนั้น สามารถคิดมูลค่าได้จากมูลค่าที่ใช้ในการนำสัตว์ที่หายไปจากระบบนั้น กลับเข้าไปในระบบ เหมือนเดิม เพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นลิง Golden Lion Tamarin เมื่อจับออกจากป่า พรานสามารถขายได้ตัวละ 190 เหรียญสหรัฐ แต่โครงการนำถึงชนิดนี้คืนสู่ปาจนกระทั่งถึงชนิดนี้ สามารถกลับเข้ามาทำบทบาทและหน้าที่ได้เหมือนเดิมเหมือนเช่นครั้งหนึ่งเคยเป็นนั้น ต้องใช้เงินสูงถึงตัว ละ 22,000 เหรียญสหรัฐ (Kleiman et al. 1991) หรือคิดเป็น 116 เท่าของราคาขาย ดังนั้นการที่จะทำให้ ระบบที่สะดุดหรือชะงักจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถชนของช้างป่า ต้องใช้เงินเพื่อการทำให้ระบบ กลับสู่สภาพเดิมอาจต้องใช้เงินสูง 17.4 ล้านบาทต่อช้าง 1 ตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ช้างป่าแต่ละตัวที่ถูกรถชน คิดเป็นมูลค่าทางเสรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ต้องสูญเสียไปเป็นเงิน 17.55 ล้านบาท {(150,000×116)+150,000} ดังนั้น อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่า มูลค่าความเสียหายคิดเป็น 52.65 ล้านบาท

สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Recommendations) สรุปผลการศึกษา

- 1. จากการรวบรวมอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับช้างป่าบนทางหลวงสาย 3259 พบว่ามีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 คน ได้รับบาดเจ็บ 10 คน ช้างป่าเสียชีวิต 3 ตัว ได้รับบาดเจ็บ 3 ตัว
- 2. อุบัติเหตุเกิดขึ้นมากในช่วง 18.00-03.00น. เคือนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากคือเดือน ธันวาคม-มกราคม และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคือตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 23-25
 - 3. รถมอเตอร์ไซค์ และรถเก๋ง เป็นรถที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุชนช้างป่ามากกว่ารถประเภทอื่น
- 4. เส้นทางสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นเส้นทางอันตรายสำหรับผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ และรถเก๋ง ที่เดินทางในช่วงเวลากลางคืน

ข้อเสนอแนะ

- 1. จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนน พบว่า ส่วนมากเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ดังนั้น แนวทางที่จะลดผลกระทบดังกล่าว จึงควรระงับการใช้ถนน เป็นการชั่วคราวในบางช่วงของเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00-06.00น. เนื่องจาก เป็นช่วงเวลาที่ช้างป่าออกหากินในที่โล่ง รถที่วิ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจึงอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ แต่เนื่องจาก ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน การปิดถนนตั้งแต่เวลา 18.00น. จะทำให้เกิดความเดือนร้อน แก่คนกลุ่มคนที่โดยสารรถประจำทางซึ่งเป็นคนในกลุ่มรากแก้ว ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงควรเป็นช่วงเวลาที่รถประจำทางคันสุดท้ายวิ่งผ่านป่า ซึ่งตรงกับเวลาประมาณ 20.00น. จึงควรระงับการใช้ถนนในช่วงเวลา 20.00-06.00น. ซึ่งจะลดการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา ได้ 66%
- 2. ควรจำกัดความเร็วของรถบนถนนช่วงที่ผ่านป่าไว้ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจาก ความเร็วดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่จะควบคุมรถได้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า

- 3. บริเวณที่เป็นทางผ่านของช้างป่าควรมีป้ายเตือนผู้ขับขี่รถ โดยเฉพาะตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 23-25 ควรทำเนินสะคุคควบคู่ไปกับการมีป้ายเตือน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่ากำลังขับขื่อยู่ในบริเวณพื้นที่ อันตราย ที่มีโอกาสพบช้างป่าที่เดินไปเดินมาได้
- 4. ควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ไม่ทิ้งขยะในเขตทางหลวง เพื่อลดการชักนำสัตว์ป่า ไม่ให้เข้าใกล้ถนน ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- 5. ควรหลีกเลี่ยงการคำเนินกิจกรรมที่จะชักนำให้ช้างป่าเข้ามาหากินใกล้ถนน เช่น กิจกรรมการ สร้างโป่งเทียม การปลูกพืชอาหารสัตว์ การจัดทำแหล่งน้ำ หรือการให้อาหารช้างป่า

เอกสารอ้างอิง (References)

- กฤษฎา ลังกา. 2543. *แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ช้างเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. 2542-2544*. บริษัท สยามทองกิจ จำกัด. กรุงเทพฯ.
- นิรนาม 2519. พระศรีเศวตศุภลักษณ์. หน้า 125-132 ใน ที่ระลึกวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 80 ปี. บริษัท วรวุฒิการพิมพ์ จำกัด. กรุงเทพฯ
- มัทนา ศรีกระจ่าง และรองลาภ สุขมาสรวง. 2538. อุปนิสัยการกินพืชอาหารของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. หน้า 223-239. ใน *รายงานการประชุมการป่าไม้แห่งชาติ ประจำปี 2538* กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ
- พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, กิตติ กรีติยุตานนท์ และพรพิมล เรื่องศิริ. 2534. *ปารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะ วันออก*. สำนักพิมพ์นิตยสารวิมาน. กรุงเทพฯ
- วิทยา สงคกุล และรัตนา ลักขณาวรกุล. 2535. *ช้างเอเชียในประเทศไทย*. โรงพิมพ์กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ. สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. 2540. *ช้างไทย. พิมพ์ครั้งที่* 3. สำนักพิมพ์มติชน. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2544ก. ผลกระทบของถนนที่ตัดผ่านป่าต่อการสูญเสียสัตว์มีกระคูก สันหลัง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน. ส่วนวิจัยอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า. กรม ป่าไม้. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2544ข. สัตว์มีกระคูกสันหลังที่ถูกรถชนตายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน. หน้า 102-117. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2544 ส่วนวิจัยอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.
- ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2544ค. ยานพาหนะที่ใช้เส้นทางสาย 3259 ช่วงที่ผ่านป่าของเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน. หน้า 90-101. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2544 ส่วนวิจัยดูทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า. กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.

- ใสว วังหงษา. 2547ก. ประชากรและ โครงสร้างทางประชากรของช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อ่างฤๅใน. ฟักทอง กราฟฟิค & สกรีน. ปราจีนบุรี
- ใสว วังหงษา. 2547 ข. การสำรวจประชากรช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅในด้วยวิธีการ นับตัวโดยตรง. หน้า 71-95. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2545 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา. 2547ค. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา อ่างฤๅใน. หน้า 35-53. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2546 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา. 2547ง. คู่มือการศึกษาประชากรช้างป่า. ฟักทอง กราฟฟิค & สกรีน. ปราจีนบุรี.
- ไสว วังหงษา. 2547จ. โครงสร้างทางประชากรของช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน.
 หน้า 73-87. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2546. กลุ่มงานวิจัย
 สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา, กัลยาณี บุญเกิด, เดชชาติ แสงเส้น และศุภชาติ บังงาม. 2547. องค์ประกอบมูลช้างป่า และ แมลงที่ใช้ประโยชน์จากมูลช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅใน. หน้า 101-112. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2546. กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2547. ถนนกับสัตว์ป่า. หน้า 197-208. ใน ผลงานวิจัย และรายงาน ความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2546. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด. 2548. เทคนิคการศึกษาช้างป่า: ส่วนที่ 1 โครงสร้างทางประชากร.
 หน้า 164-174. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2547. กลุ่ม
 งานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา, กัลยาณี บุญเกิด, สุทธิชาติ ระเบียบ และสมส่วน รักษ์สัตย์. 2548. การฆ่าลูกช้างในช้างป่า.
 หน้า 57-64. ใน *ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ประจำปี 2547.* กลุ่มงานวิจัย สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
- ใสว วังหงษา, กัลยาณี บุญเกิด, อยู่ เสนาธรม, เคชชาติ แสงเส้น, และยุวดี โคชารี. 2549. การเสียชีวิตของ ช้างป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅในระหว่างปี 2539-2549. หน้า 132-146. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปี 2548. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.

- Attenborough, D. 1980. *Life on Earth: A Natural History*. William Collins Sons & Co. Ltd. Glasgow, UK.
- Buss, I.O. 1990. *Elephant Life: Fifteen Years of High Population Density*. Iowa State University Press. USA.
- Chalmer, N. and P. Parker. 1989. *The Oxford University Project Guide: Field Study Course.*Oxford University Press. London.
- Gale, U.T. 1971. Burmese Timber Elephant. Toppan Printing Co. Singapore.
- Kleiman, D.G.; B.B. Beck, J.M. Dietz, and L.A. Dietz, 1991: Costs of a reintroduction and criteria for success: accounting and accountability in the golden lion tamarin conservation program. *Symposium of the Zoological Society of London*, 62, 125–142.
- Lair, R. 1999. Gone Astray: The Care and Management of the Asian Elephant in Domesticity.

 Dharmasarn Co., Ltd. Bangkok.
- Miller, B.; R. Reading; J. Strihlt; C. Caroll; R. Noss; M. Soule; O. Sanchez; J. Terborgh; D. Brightsmith; T. Cheeseman and D. Foreman. 1999. Using focal species in the design of nature reserve network. *Wild Earth* Winter 1998/99, 81-92.
- Phanthavong, B. and C. Santiapillai.1993. Conservation of elephants in Laos. *Tiger Paper*. 20 (3), 21-19.
- Prusty, B.C. and L.A.K. Singh. 1995. Male-male aggression in Asian elephant observed in Similipal Tiger Reserve, Orissa. *Indian Forester*. 121, 902-908.
- Rees, P. A. 2004. Some preliminary evidence of the social facilitation of mounting behavior in a juvenile bull Asian elephant (*Elephas maximus*). *J. Appl. Anim. Welf. Sci.* 7(1), 49-59.
- Reutera, T. and S. Nummela. 1998. Elephant hearing. J. Acoust. Soc. Am. 104 (2), 1122-1123.
- Ruggiero, R.G. 1991. Opportunistic predation on elephant calves. Afr. J. Ecol. 29, 86-89.
- Ruggiero, R.G. 1992. Seasonal forage utilization by elephants in central Africa. *Afr. J. Ecol.* 30, 137-148.
- Santiapillai, C. and H. Suprahman. 1986. *The Ecology of the Elephant (*Elephas maximus *L.) In the Way Gambas Game Reserve, Sumatra*. IUCN. Gland. Switzerland.
- Santiapillai, C. and P. Jackson. 1992. *The Asian Elephant: an Action Plan for its Conservation*. IUCN/SSC Asian Elephant Specialist group. Gland. Switzerland.

- Srikrachang, M. and S. Srikosamatara. 2005. Elephant crop raiding problems and their solutions at Kui Buri National Park, Southwestern Thailand. *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.* 53(1), 87-109.
- Singh, H. 1996. Domestic Animals: 4th Edition. National Book Trust. India
- Thom, W.S. 1983. Some experiences amongst elephant and the other big game of Burma 1887 to 1931. Page 139-149. In Daniel, J.C. (ed.) *A Century of Natural History*. Bombay Natural History. India.
- Vancuylenberg, B.W.B. 1977. Feeding behavior of Asiatic elephant in South-east Sri Lanka in relation to conservation. *Biol. Conserv.* 12, 33-53.
- Vinod T. R., and V.J. Cheeran. 2000. Seed dispersal by Asian elephants (*Elephant maximus L.*) in Idukki Wildlife Sanctuary, Kerala, South India. *Tiger Paper*. 27, 30-32.